# SM-1

NDT Mart
NDTマート株式会社

製品案内　LEDブラックライト　簡易取扱説明書

## 1 概要

事前の準備
測　定

## 2 事前の準備

1



付属のバッテリーの『＋』『－』を確認し、バッテリーチャージャーに、はめ込み充電する。

2

フル充電になるとバッテリーチャージャーのライトが『赤』→『緑』に変わる。
SM-1本体の電源スイッチ側を回して外す。

3

バッテリーをSM-1本体に『＋』から入れる（1本使用）。

## 3 測定　※紫外線が照射されます。使用時は目の保護の為UVカットゴーグル等を着用してください。絶対に光源を直接見ないでください。

**4**

UVカットゴーグルをかける。
電源スイッチを押す。

**5**




瞬時に紫外線が照射され使用できる。

ブラックライトを検査物に当て、きずを検出する。